KOLOFOL
Industry solutions

KOLO KFT.
1149 Budapest
Nagy Lajos király útja 103.

TERMÉKÚTMUTATÓ

Sütőfólia

Használati és ápolási útmutató

PTFE-bevonatú (teflon) és szilikon sütőfóliákhoz

PTFE / TEFLON SÜTŐFÓLIA

260 °C max.

SZILIKON SÜTŐFÓLIA

240 °C max.

Így használja

1. Első használat előtt alaposan mossa el meleg, mosogatószeres vízzel.
2. Helyezze a fóliát a sütőlemezre, és simítsa el a felületén.
3. Tegye rá a sütnivalót, majd a szokásos módon süsse készre.

A fólia épségéért

1. A PTFE-bevonatú üvegszövet fóliát óvja az összehajtástól és a megtöréstől. Szilikonfóliára ez nem vonatkozik.
2. A fólia felületét kímélje a fémeszközöktől, például késektől, fémkaparóktól és fémdörzsitől.
3. A sütőfóliát közvetlen nyílt lángtól távol használja.

Tisztítás és ápolás

A sütőfóliát meleg, mosogatószeres vízzel és puha felületű szivaccsal tisztítsa.

Durva szemcsés tisztítószerek helyett kímélő tisztítást válasszon.